

表 4.1.3 委託業務報告書 (1/4)






<p>* 1 給水</p>		
<p>* 1 貯水槽</p>		
<p>* 1 雑排水</p>		

表 4.1.3 委託業務報告書 (2/4)






<p>* 2 エレベーター</p>		
<p>* 3 機械式駐車場</p>		
<p>* 1 消防設備</p>		

表 4.1.3 委託業務報告書 (3/4)











<p>* 4</p> <p>電気設備</p>		
<p>* 5</p> <p>自動ドア</p>		
<p>* 6</p> <p>清掃</p>		


表 4.1.3 委託業務報告書 (4/4)

<p>* 7 植栽</p>		
<p>* 1 会計管理業務</p>		

サザンヒル八事 無料点検（電気設備）結果一覧

1・2・3号棟 計4カ所

共用灯及び屋外灯タイマー時間設定不良



1・2号棟 計2カ所
自動点滅器設置不良

1号棟
検診窓に亀裂あり

1号棟
電気室扉上部接触あり